

正本

檔 號：

保存年限：

苗栗縣不動產開發商業同業公會
收文章

113.5.10

文號NO: 71

苗栗縣政府 函

地址：苗栗縣苗栗市縣府路100號
聯絡人：鄭成烽
電話：037-559184
傳真：037-334426
電子郵件：maxive@ems.miaoli.gov.tw

350

苗栗縣竹南鎮新南街63號4樓之2

受文者：苗栗縣不動產開發商業同業公會

發文日期：中華民國113年4月30日

發文字號：府商建字第1130090675號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

裝

主旨：有關近期縣外工地發生大型圓形覆工蓋板防滑係數不足及高低差過大造成傷亡1案，請各公會加強注意轄內覆工蓋板鋪設及維護工地安全，詳如說明，請查照。

訂

說明：

- 一、依據113年4月30日縣務會議縣長裁示事項第3點辦理。
- 二、縣外近期發生汙水工程道路上鋪設之蓋板防滑性不足及高低差過大造成騎士傷亡之案例，為避免縣內工程發生類此憾事，請各單位對於轄下工程如有於道路上施作鋪設覆工蓋板情事，請務必特別注意防滑性及高低落差問題，並加強警示設施，以維護用路人行的安全。

正本：社團法人苗栗縣建築師公會、苗栗縣土木包工商業同業公會、臺灣區綜合營造業同業公會苗栗縣辦事處、苗栗縣不動產開發商業同業公會

副本：本府工商發展處建築管理科

縣長鍾東錦

如擬
理事長沈林傑
9/4

本案依分層負責規定授權主管科長決行

擬：網站公告
秘書長黃文信
5/10
11/1